# CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE ATENCIÓN (AL PUBLICO EDIFICIO EPM

FUACIÓN EN CARTELERA

DESFUACION EN CARTELERA

1-4 NOV 2025

2 1 NOV 2025

Arboletes, 25 de septiembre de 2025.

Advenencia: La notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso

Señora: EMILDA BLANQUICET HERNANDEZ Dirección: RURAL 190051100011292000

Contacto: 3128591930 Arboletes, Antioquia

Asunto: respuesta a petición PQR-13007890-B7R5

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., garantizándole sus derechos como cliente se permite enviarle la respuesta a la petición PQR-13007890-B7R5.

Para EPM es importante atender su solicitud. Por lo tanto, le informamos lo siguiente:

De acuerdo con la revisión técnica realizada el martes 09 de septiembre de 2025 (orden de trabajo 587841910) en la instalación RURAL\_190051100011292000, correspondiente al contrato 12841279, se verificó que las direcciones y servicios se encuentran correctamente registrados. Durante la inspección en terreno, se identificó lo siguiente:

En la ruta/dirección Rural\_190051100011285000 se encuentran instalados:

- Servicio de energía prepagada, con contrato 122719671 (producto 122719671).
- Servicio de gas natural, con contrato 6397397 (producto 121347140).

En la ruta/dirección Rural\_190051100011292000 se encuentra instalado:

Servicio de energía convencional, con contrato 12841279 (producto 131351894).

Empresos Públicos de Medellín E.S.P. Carrera 58 N° 42-125 - AA 940 Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111 Medellín-Colombia www.epm.com.co



Como resultado de la inspección, se concluye que los servicios mencionados abastecen predios diferentes, los cuales han sido solicitados y creados con matrículas independientes. Sin embargo, debido a modificaciones en la infraestructura interna realizadas por el usuario (específicamente una extensión de tubería efectuada por un técnico particular), actualmente existe un trocamiento.

## Recomendaciones:

- Realizar las adecuaciones internas necesarias para que cada servicio abastezca exclusivamente el predio que le corresponde, es decir, anular la extensión de red instalada.
- Iniciar el proceso de solicitud de un nuevo servicio de gas natural para el contrato 12841279.



Cordialmente,

FAVIO ANDRES MORELOS MARIN

Tecnólogo Auxiliar En Atención y Operación Comercial Dependencia: Unidad Canales Regional.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Empresos Públicos de Medellín E.S.P. Carrera 58 N° 42-125 - AA 940 Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111 Medellín-Colombia www.epm.com.co



## RESULTADO A SU SOLICITUD

-NIT, 890,904,998 - 1

Caso Nro:

PQR-13007890-B7R5

Fecha Creación:

08/09/2025 02:40:57 PM

Contacto:

Emilda Blanquicet Hernandez

Instalación:

190051100011292000

Dirección:

RURAL 190051100011292000 190051100011292000

Meses Reclamados:

Servicio:

Energía Mercado Regulado

Municipio:

ARBOLETES

Causa:

Dirección Incorrecta

Departamento:

Antioquia

#### Detalle de lo solicitado:

Cliente en calidad de propietaria solicita verificar dirección/paginación, asegura que el servicio de energía (producto 131351894) registrado con página RURAL\_190051100011292000 y el servicio de gas natural (producto 121347140) registrado en la página RURAL\_190051100011285000, abastecen el mismo predio.

Nro. Respuesta:

PQR-13007890-B7R5

Fecha Respuesta:

25/09/2025 04:25:00 PM

Resultado:

No Accede

#### Decisión:

Para EPM es importante atender su solicitud. Por lo tanto, le informamos lo siguiente: De acuerdo con la revisión técnica realizada el martes 09 de septiembre de 2025 (orden de trabajo 587841910) en la instalación RURAL\_190051100011292000, correspondiente al contrato 12841279, se verificó que las direcciones y servicios se encuentran correctamente registrados. Durante la inspección en terreno, se identificó lo siguiente: En la ruta/dirección Rural\_190051100011285000 se encuentran instalados: • Servicio de energía prepagada, con contrato 122719671 (producto 122719671). • Servicio de gas natural, con contrato 6397397 (producto 121347140). En la ruta/dirección Rural\_190051100011292000 se encuentra instalado: • Servicio de energía convencional, con contrato 12841279 (producto 131351894). Como resultado de la inspección, se concluye que los servicios mencionados abastecen predios diferentes, los cuales han sido solicitados y creados con matrículas independientes. Sin embargo, debido a modificaciones en la infraestructura interna realizadas por el usuario (específicamente una extensión de tubería efectuada por un técnico particular), actualmente existe un trocamiento. Recomendaciones: • Realizar las adecuaciones internas necesarias para que cada servicio abastezca exclusivamente el predio que le corresponde, es decir, anular la extensión de red instalada. • Iniciar el proceso de solicitud de un nuevo servicio de gas natural para el contrato 12841279.

Resuelto por:

**FAVIO ANDRES MORELOS MARIN** 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

ATC-FR-11 V05 20/09/2021

TE STATE OF THE ST	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.  Anisi Concesión de Correol/  CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025  Centro Operativo : PO. MEDELLIN  Forden de servicio: 18000318	A NIT 900.062.917-9  Fecha Pre-Admisión: 02/10/2025 10:17:19	RA540943704C	0
Remitentials in Parapauline CARRERA : CARRERA : MEDELLIN mento: ANTIOOL Doctal: RAS4094370	a State Control of the Control of th	Teléfono:3808080 Código Postal:050035072 Depto:ANTIOQUIA Código Operativo:3333469	RE   Rehusado   NE   No existe   NI   N2   No conla	
arto DETHERANDEZ UIA ETES UIA ETES	Dirección:RURAL_19005110001 Tel: Ciudad:ARBOLETES		Firma nombre y/o sello de quien recibe:	
	Peso Físico(grs):200 Peso Volumétrico(grs):0 Peso Facturado(grs):200 Valor Declarado:50	Dice Contener:PETICION NO ACCEDE  Observaciones del cliente:	Pecha de entrega: Se (1996-19)  Distribuidor:  C. Edierio (	
Destina EMIDA BLANOL RIBA, 1933 (1931) ATR B O ANT LOC	Valor Flete:\$22.650 Costo de manejo:\$0 Valor Total:\$22,650 COP	Observaciones del circite .	Gestion de entrega:  Ter 1 NOV 2025	resilentes.

33334693003060RA540943704CO
Princepal Bogstrá DE, Calentria Discopral ZG B + SSA 155 Bogstá / www.4-77 zom.co liene Nacional (ILBOO) 870 / Tel contacte (STM 4772000)
encuestra publicada en la pogina sedi. 4-77 tradará aza plaza po sondes pera probar la entrepo del enda Para ejercor algún reciano sondocido rese4-77 com.co Para es