

Medellín, 15 de diciembre de 2025

Señor
JOHN FREDY PINZON ATEHORTUA
Inspector de Policía, Inspección 9 B
Alcaldía de Medellín
Calle 44 N°52-165 Centro Administrativo Distrital CAD
Medellín, Antioquia

0156SE-20250130223089

Asunto: Respuesta al radicado 20250120223806
Radicado 2025305689322 del 19 de noviembre de 2025
Expediente 2-22646-25

Cordial saludo señor John Fredy,

Recientemente nos hizo llegar requerimiento, mediante el cual solicita informar si se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado en las siguientes direcciones, en caso afirmativo, se sirva informar dónde desembocan los servicios de alcantarillado de estas viviendas y los suscriptores.

- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 101
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 102
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 103
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 104
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 105
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 106
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 107
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 108
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 201
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 202
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 206
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 207
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 209
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 303
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 307
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 308
- CARRERA 28B N° 38F-157 interior 309

En atención a su requerimiento, le informamos que validamos en nuestro sistema de información y bases de datos con la dirección CARRERA 28B N° 38F-157, encontrando la siguiente información:

Interior	Acueducto	Alcantarillado	Suscriptor	Cédula
101	Conexión	Conexión	Maria Rubiela Tabares Duque	32078019
102	Conexión	Conexión	Paola Andrea Salcedo Tobón	43257634
103	Conexión	Conexión	Gloria Nancy Gómez Mazo	42865207
104	Suspensión total	Conexión	Mariola Aristizábal Gómez	21369038
105	Conexión	Conexión	Luz Diani Gómez Muñoz	43566767

106	No tiene	No tiene	N/A	N/A
107	Conexión	Conexión	Luis Carlos Gómez Tabares	98552469
108	Conexión	Conexión	Luz Diani Gómez Muñoz	43566767
201	Conexión	Conexión	Luz Diani Gómez Muñoz	43566767
202	Conexión	Conexión	Luz Diani Gómez Muñoz	43566767
206	Conexión	Conexión	Maria Johana Gómez Tabares	1017203151
207	Conexión	Conexión	Silva De Jesus Rueda Gaviria	32527346
209	Conexión	Conexión	Luis Carlos Gómez Tabares	98552469
303	Conexión	Conexión	Luz Diani Gómez Muñoz	43566767
307	Conexión	Conexión	Silva De Jesus Rueda Gaviria	32527346
308	Conexión	Conexión	Francisco Javier Barajas Velandia	71729172
309	Conexión	Conexión	Luis Carlos Gómez Tabares	98552469


Con relación a la solicitud de donde desembocan los servicios de alcantarillado de estas viviendas, le informamos que el día 15 de diciembre de 2025, nuestro personal técnico de alcantarillado realizó visita a la dirección CR 28 B CL 38 F -157, encontrando lo siguiente:

Interior	Alcantarillado	Observación
101	Conexión	Atiende la señora Eliana Correa, derrame a red (observado en acometida múltiple).
102	Conexión	Inmueble sin moradores
103	Conexión	Atiende la señora Gloria Gómez, no permite prueba
104	Conexión	Inmueble sin moradores
105	Conexión	Inmueble desocupado
106	No tiene	Atiende la señora Yenny Gómez, (observado en acometida múltiple).
107	Conexión	Atiende el señor Gustavo Arango, derrama a red (observado en acometida múltiple).
108	Conexión	Atiende el señor Carlos Giraldo, derrama a red (observado en acometida múltiple)
201	Conexión	Atiende la señora Yuli Muñoz, derrama a red. (observado en acometida múltiple).
202	Conexión	Atiende la señora Yulieth zapata, (observado en acometida múltiple).
206	Conexión	Atiende la señora Yenny Gómez, derrama a red (observado en acometida múltiple).
207	Conexión	Inmueble sin moradores
209	Conexión	Atiende el señor Luis Carlos Gómez, derrama a red (observado en acometida múltiple).
303	Conexión	Atiende la señora Tatiana Naranjo, derrama a red (observado en acometida múltiple).
307	Conexión	Inmueble sin moradores
308	Conexión	Inmueble sin moradores
309	Conexión	Atiende el señor Luis Carlos Gómez, derrama a red (observado en acometida múltiple).

Es importante aclarar que la acometida múltiple mencionada, cruza enterrada por el predio con dirección Calle 40A # 29-55, dónde fue realizada la verificación, está acometida se encuentra conectada a red pública de alcantarillado verificado en IPID 6179277, internamente se encuentra en mal estado (reparación debe realizarla los propietarios)."

Nuestro deseo es mantener una interacción permanente con nuestros grupos de interés, brindándoles información oportuna y veraz, con el fin de ofrecer servicios públicos domiciliarios de calidad y enmarcados en la normatividad que los rige.


Atentamente,



LAURA MARIA ZAMUDIO GUARNIZO
Empresas Públicas de Medellín, E.S.P.

PQR-13219406-V2N1

Con copia a:
Jaime Alberto Velasquez Agudelo
Secretario de la Secretaría de Seguridad y Convivencia
Inspección de Policía 9B El Salvador
jaime.velasquez@medellin.gov.co



Lic.Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic Minic 001388 del 4/8/2020
Violada y Controlada por Minic
CIIU 4923 Transporte de Mercancías
CIIU 5320 Mensajería Expresa

D.E | 03



CREDITO 034055355519

Somos Automatizadores Resoluc 4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 000230 Dic.2024

REG. GENERACION DOCUMENTO 18/12/2025 14:51 REMITE: EPM POR 158 eapm@epm.com.ec		ORIGEN: MEDULLA-COLIMBA DESTINO: MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA CENTRO DE COSTO 158		Agente Remitente de IVA REG. DESTINO: MEDELLIN CAUSAL DE DEVOLUCION		CITA ENTREGA Para ME y RP: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo en destino			
DIRECCION: CRA 58 42 125 SOTANO 1 NORTE TEL 8286657 PARA USUARIO EPM CALLE 44 N52-165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD		CEDULA TIT/NIT 990904996-1 COD. POSTAL ORIGEN CUENTA: 03-081-0004430		UNIDADES 1 PESO (gramos) 1000 PESO VOL COBRAR(Kg) 1 VALOR DECLARADO 5000 VAL SERV ME 0 FLETE VARIABLE 0 OTROS 0 TOTAL FLETE 0 CARTA PORTE SI		Desconocido No.31 Ref. Usado No.44 No Resado No.35 No Reclamado No.40 En espera No.41 Otros (Nueva Operativa/cerrado) No.42		INTENTO DE ENTREGA 1 2 Fecha de devolución al remitente Observaciones en la entrega Fecha estimada de entrega: 17.12.2025	
TEL 3908080 NOTAS: PQR-13219406-V2N1 Nombre CC Remitante El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es. OFICIO		RECIBE LOS SABADOS: SI		VALOR A PAGAR 5000		Que complementaria de devolución Recibo a ser emitido por el Remitente 			



Lic.Min. Transporte 0080 de marzo 14/2020
Lic.Minic 001368 del 4/8/2020
Vigilada y Controlada por Mintic
CIIU 4923 Transporte de Mercancías
CIIU 5320 Mensajería Expresa

D.E | 03



CREDITO 034055355519

Somos Autorretenedores Resoluc.4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc.000230 Dic.2024
Agente Retenedor de IVA

REC GENERACION/ADMISSION 16/12/2025 14:51		ORIGEN: MEDELLIN-COLOMBIA		DESTINO: MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA		AGENCIA: COLOMBIA-ANTIOQUIA		REG.DESTINO: MEDELLIN		CITA ENTREGA	
REMITA: EPM PORT 156		CENTRO DE COSTO 156		UNIDADES 1		Desconocido No.31		Para ML y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo al destino		INTENTO DE ENTREGA	
correo72@enviacolvanes.com.co				PESO (gramos) 1000		Rechazado No.44				1	
DIRECCION: CRA 58 42 125 SOTANO 1 NORTE		CEDULA TIT/NT 00004896-1		COD. POSTAL ORIGEN CUENTA 03-001-0004430		No Resiste No.35				2	
TEL: 8286657						No Radicado No.40				3	
PARA USUARIO EPM						Dir. errada No.34				4	
CALLE 44 N52-165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD						Otro(s) (Nov Operativa/Correido)				5	
				PESO A COBRAR(Kg) 1						6	
TEL: 3808080		CEDULA TIT/NT		COD. POSTAL 050015237		Fecha de devolucion al remitente				7	
RECIBE LOS SABADOS: SI						VALOR DECLARADO 5000				8	
VAL SERVITE 0						FLETE VARIABLE 0				9	
OTROS 0						TOTAL FLETE 0				10	
CARTAPORTE SI						Fecha estimada de entrega: 17/12/2025				11	
CDA 0155										12	

El remitente declara que esta mercaderia no es contrabando, joyas, titulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:

OFICIO

El presente documento es una copia impresa de un documento digitalizado por el sistema de Envio Colvanes S.A.S. y en los contenidos emitidos en los sistemas de Envio Colvanes S.A.S. no se garantiza la exactitud de los datos. Para la verificación de los datos, consulte el sistema de Envio Colvanes S.A.S. o contacte al servicio al cliente al número 11 7744 3877.

Envio Colvanes S.A.S. es una empresa de Envio Colvanes S.A.S. con sede en Bogotá, D.C. y sucursales en Medellín, Antioquia, Colombia. Envio Colvanes S.A.S. es una empresa de Envio Colvanes S.A.S. con sede en Bogotá, D.C. y sucursales en Medellín, Antioquia, Colombia. Envio Colvanes S.A.S. es una empresa de Envio Colvanes S.A.S. con sede en Bogotá, D.C. y sucursales en Medellín, Antioquia, Colombia.