



EPM informa a la opinión pública:

En relación con publicaciones de algunos medios de comunicación relacionadas con la estabilidad del macizo y el registro de supuestos “microsisimos” en la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango, el Centro de Monitoreo Técnico (CMT), con el que se vigilan las 24 horas del día las principales obras civiles y el macizo rocoso, no presenta eventualidades y los indicadores se encuentran dentro de los parámetros normales.

En el CMT se analizan con personal experto 650 variables, entre geotécnicas, sísmicas, hidrológicas, hidráulicas y climatológicas.

Medellín, 30 de julio de 2019